

Утверждаю:
директор МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета
Лапцевич Е.Н.
05.03.2025 г.

АКТ
приемки спортивных сооружений и оборудования
МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета

г. Тайшет

5.03.2025 г

Комиссия в составе:

Шелехова М.В. – советник по воспитанию и связями с общественностью
Лапцевич Е.Н. – директор
Макаров П.В. – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Кандалинцева Н.В. - учитель физической культуры

составили настоящий акт в том, что:

1.Количество спортивных залов - 2
большой спортивный зал: размер зала 279,3 м²
малый спортивный зал: размер зала 99,7 м²

2.Количество и наименование приспособленных помещений для занятий физической культурой и спортом: 379 м²
снарядная :1

раздевалки: 2, общая площадь 27,4 м², оборудованы крючками для одежды

3. Санитарные узлы: 2.

туалеты: 2, в т.ч. пригодные для эксплуатации: 2

душевые: 4, в т.ч. пригодные для эксплуатации: 4

4. Спортивный инвентарь и его состояние.

Поступило 03 марта 2022 г.

Состояние оборудования определено:

козел: хорошее;

перекладина: хорошее;

шведская стенка: хорошее;

волейбольная сетка: хорошее;

баскетбольные щиты: хорошее;

канаты: хорошее.

Все выше перечисленное оборудование подлежало испытанию:

- опоры гимнастического козла прочно укреплены в коробках корпуса, при выдвижении ноги козла свободно устанавливаются и прочно закрепляются в заданном положении;
 - перекладина под нагрузкой 220 кг, приложенной к середине грифа на высоте 2500 мм (прогиб грифа - 70 мм);
 - каждая перекладина "шведской стенки", под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов, трещин и прогибов не обнаружено, крепление стенки к стене надежно;
 - волейбольная сетка - крепления настенные, надежные, натяжного троса нет;
 - баскетбольные щиты под нагрузкой 150 кг, приложенной вертикально на 15 мин, фактически - отклонений нет, щит жестко монтирован к стене, нижняя часть щита гладкая;
 - канат для лазания путем приложения к нему груза, равного 300 кг.
5. Целостность пола соответствует нормативным требованиям.
6. Выступающих из стен предметов нет.

7. Освещенность в спортивных залах по норме 200лк., фактически: 200 лк.
8. Ограждение оконных рам - имеется оградительная сетка.
9. Аптечка имеется, укомплектована в соответствии Правилами безопасности по физической культуре.
10. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеется.
11. Правила поведения для школьников, при занятиях физической культурой в спортивном зале имеются.
12. Имеется журнал регистрации результатов испытаний спортивного оборудования, инвентаря. Вентиляционные устройства установлены в рамках капитального ремонта (ноябрь 2022г).
13. Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися с указанием причин - имеется.
14. Спортивные площадки и площадки для подвижных игр:
- футбольное поле - есть, состояние и пригодность к эксплуатации: удовл.
 - ворота, состоящие из рамы ворот (две штанги и одна перекладина) с элементами крепления сетки - есть, состояние и пригодность к эксплуатации: удовл.
 - стадион - есть, состояние и пригодность к эксплуатации: удовл.
 - комплексная площадка - есть, состояние и пригодность к эксплуатации: удовл.

Вся территория футбольного поля, стадиона, площадки ровное прорезиненное покрытие, опасные предметы (камни, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках и игровой деятельности во время прогулок.

15. Замечания и рекомендации отсутствуют.

На основании осмотра спортивного зала, спортивных площадок, оборудования, ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла

РЕШЕНИЕ:

Считать спортивные сооружения, оборудование готовыми к проведению спортивных занятий с воспитанниками ЛДП «Территория детства» в летний период 2025 года.

Шелехова М.В. – советник по воспитанию и связям с общественностью

Лапцевич Е.Н. – директор

Макаров П.В. – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Кандалинцева Н.В. - учитель физической культуры

